

**RELEVÉ PROVISOIRE DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 2017**

12/09/2017 j.bulois@wanadoo.fr

	Date	Matériel			Phase	Pilotes			Lieux			Commentaires
		Type	Matricule	Dég		A	B	Nat	Dépt	Origine	Décollage	
1	13-févr-17	LS6-17	F-CGUX	L	ROUT	I		Fra	M32	Nogaro		Accident routier Perte de contrôle du véhicule traction
2	19-mars-17	DG1000	D-KVDG	D	VOCI	D	G	Ger	M04	Allemagne	Sisteron	Collision avec la vegetation puis le sol
3	29-mars-17	LAK17A	F-CJJH	D	TREU	D		Fra	M73	Challes-Les-Eaux	Challes-Les-Eaux	Décollage au treuil, faible vitesse au départ.
4	05-avr-17	DG300	F-CFVP	L	ATTE	I		Fra	P32	Toulouse	Toulouse	A l'atterrissage le saumon d'une aile percute l'helice du remorqu
5	05-avr-17	MS893	F-BMNT	L	SOL	I		Fra	P32	Toulouse		A l'atterrissage le saumon d'une aile percute l'helice du remorqu
6	06-avr-17	Janus B	F-CCHR	L	VOLO	I	I	Fra	M05	St Grepin	St Grepin	Tentative accrochage trop près du relief, accroche les arbres. Prise de vitesse et rentre au terrain
7	12-avr-17	D-6393	ASW22	D	ACCI	D		Ger	M06	Allemagne		L'aéronef très bas effectue deux tours du terrain de football et part en roulis et pique .
8	16-avr-17	ASK13	F-CEAE	L	SOL	I		Fra	P59	Merville		Le câble de remorquage s'est prit dans l'aileron lorsque le remorqueur est parti en piste
9	03-mai-17	IKARUSC42	13AAT	G	ACVL	I		Fra	M05	Aspres	Aspres	Mauvais état de la surface choisie pour l'atterrissage
10	13-mai-17		Milit	D	ACCI			Fra	M26	Nancy	St Auban	Atterrissage campagne en catastrophe
11	14-mai-17	CS11	F-CEFZ	D	ATTE	D		Fra	M32	Aauch	Auch	Le planeur entre en collision avec le sol peu après le largage.
12	16-mai-17	DR400r	F-GLKA	L	DECO	I		Ger	M83	St Auban	Vinon	Le DR 400 remorqueur a perdu une pale au décollage, hélice 5 pales
13	17-mai-17	G102	F-CEXS	L	ATTE	I		Fra	P68	Colmar	Colmar	Train endommagé, atterrissage dur, arrondi mal négocié, erreur de jugement
14	25-mai-17	PZLszd55	D-5518	G	DECO	I		Ger	P38	Allemagne	La tour du pu=in	Interruption du remorquage lors du roulement au décollage, largage du câble, perte de contrôle
15	26-mai-17	MS893	F-BSDM		SOL	I		Fra	M03	Moulin s		L'hélice touche le sol au roulage de l'avion, la roulette de nez est tombée dans une ornière
16	10-juin-17	CIRRUS	F-CEVN	D	ACCI	L		Fra	P16	Angoumoisine	Angoumoisine	Atterrissage campagne accrochage ligne haute tension
17	14-juin-17	G103	EC-EPU	D	ACCI	G	L	Esp	M65	Espagne	Cilia De Jaca	vol en provenance de Jaca (Espagne).Le planeur heurte un arbre et tombe en contrebas.
18	14-juil-17	VENTUS2C	G-TABB	D	VOCI	D		Bri	M05		La Bâtie	Le planeur est retrouvé écrasé au col de la Grande Peyrolle.
19	17-juil-17	C101	F-CFXC	D	TREU	D		Fra	P53	Laval	Laval-Entrammes	Collision avec le sol lors du décollage au treuil
20	18-juin-17	PW5	F-CICC	G	ACCI	L		Fra	P59	Maubeuge	Maubeuge	Mauvais état de la surface choisie pour l'atterrissage
21	23-juin-17	DILAERO	F-POMD	D	REMO	G		Fra	M	Carpentras	Carpentras	Décollage, incident mécanique le planeur est largué, crash du remorqueur, feu,
22	30-juin-17	Duidiscus	F-CBEC	G	VOLO	I	I	Fra	M04	St Auban	St Auban	Décollage, remorquage, fortes turbulences, largage du cable, atterrissage
23	28-juil-17				ACVL	L			M04		St Auban	
24	31-juil-17	ASW24M	D-KLTS	G	DECO	I		Ger	M05	Allemagne	Gap Tallard	Montée initiale arret moteur atterrissage campagne, collision avec un poteau téléphonique
25	05-août-17	ASK13	F-CDYY	G	ACVL	I		Fra	M30		Avignon	Atterrissage campagne accrochage d'un obstacle au cours de la finale

**RELEVÉ PROVISOIRE DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 2017**

12/09/2017 j.bulois@wanadoo.fr

	Date	Matériel			Phase	Pilotes			Lieux			Commentaires
		Type	Matricule	Dég		A	B	Nat	Dépt	Origine	Décollage	
26	13-août-17	ASH31MP	D-KPXA	L	ATTE	I			M09	S Foy la Grande	St Giron	Oubli de sortir le train
27	13-août-17	K6	F-CJJD	G	TREU	I		Fra	M48	Florac S-Enimie	Florac S-Enimie	La tension du câble diminue largage, heurt de l'aile droite avec le sol, cheval de bois
28	13-août-17	Duo discus	F-CLDE	L	SOL				P38	Colmar		Lors du remontage du planeur, l'aile a basculé casse de la verrière
29	15-août-17	HK36R	F-CJDM	G	ATTE	I		Fra	P31	Bourg st bernard	Bourg st bernard	Erreur de pilotage au moment de l'arrondi. Atterrissage très dur
30	05-sept-17	LS4	F-CFZN	G	ATTE	I		Fra	M34	Pic St Loup	Pic St Loup	Atterrissage accrochage d'un arbre au cours de la finale

ACVL : Atterrissage campagne perte du vol local

REMO : Remorqué

TREU : Durant les opérations de treuillage

ATTE : Atterrissage sur le terrain de départ

SOL : Opérations au sol

VOCI : Durant vol en circuit

Matériel D : Détruit

G : Graves dégâts

L : Légers dégâts

VOLO: Durant un vol local

Pilotes D : Décédé

G : Blessé grave

L : Blessé léger

N : Nil dégât

|