

**RELEVÉ PROVISOIRE DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 2016**

N°	Date	Matériel			Phase		Pilotes			Dépt	Lieux		Factuel
		Type	Matricule	Dég			A	B	Nat		Origine	Décollage	
1	13 févr 2017	LS6-18	F-CGUX	G	ROUT	OTHR	na	na	Fra	32	Nogaro	-	Accident routier. Perte de contrôle du véhicule de traction
1	19 mars 2017	DG 1000T ?	D-KVDG	D	VOCI	CFIT	G	D	All.	04	Allemagne	Sisteron	Att dans une rivière « Le Vernet » ; Le moteur est sorti ;
2	29 mars 2017	LAK17	F-CJH	D	DECT	LOC-I	D	-	Fra	73	Challes-les-eaux	Challes-les-eaux	Perte de contrôle à basse hauteur en cours de treuillage
3	5 avr 2017	DG300	F-CFVP	L	ATT	MAC	I	-	Fra	31	Bourg-Saint-Bernard	Bourg-Saint-Bernard	Collision entre un planeur à l'atterrissage et un avion remorqueur sur la piste
4	5 avr 2017	MS893 A	F-BMNT	L	SOL	MAC	I	-	Fra	31	Bourg-Saint-Bernard	Bourg-Saint-Bernard	Collision entre un planeur à l'atterrissage et un avion remorqueur sur la piste
5	6 avr 2017	Janus A/B	F-CCHR	L	VOLO	CFIT	I	I	Fra	05	Saint-Crépin	Saint-Crépin	en vol de pente après décollage, accrochage trop près du relief et des arbres sur la pente
6	12 avr 2017	ASW-22	D-6393	D	VOCI	LOC-I	D	-	All.	04	Allemagne	Ste Croix du Verdon	Des témoins voient l'aéronef très bas effectuer deux tours du terrain de football avant de partir en roulis sur le côté droit et piquer vers le sol.
7	16 avr 2017	ASK-13	F-CEAE	L	VOLO	GCOL	na	na	Fra	59	Merville	Merville	le câble de remorquage s'est pris dans l'aileron lorsque le remorqueur est parti en piste
8	?	Ikarus	?									Aspres	atterrissage en campagne suite à une panne de carburant.
9	?	LS-6	D-????									La Motte du Caire	commande non branché
10	14 mai 2017	Cirus Std	F-CEFZ	D		?	D				Auch	Auch	circonstances non connues
11	17 mai 2017	Astir G102	F-CEXS	L	ATT						Colmar	Colmar	Arrondi mal négocié. ATT dur. Train endommagé.
12	25 mai 2017	SZD 55-1	D-5518	G	DECR	GTOW	I				La-Tour-du-Pin	La-Tour-du-Pin	Peu après le début du remorquage, le planeur dévie sur la droite. Le pilote ne parvient pas à revenir sur l'axe, il décide de larguer le câble. Le planeur part en cheval de bois sur la gauche.
13	10 juin 2017	CS11-75L	F-CEVN	D	VOCI	CFIT	L		Fra			Angoulême	Accroche ligne électrique en finale sur le champ.
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													

ATTE : Atterrissage sur le terrain de départ      SOL : Opérations au sol      VOCI : Durant vol en circuit  
 Matériel D : Détruit      G : Graves dégâts L : Légers dégâts      VOLO: Durant un vol local  
 Pilotes D : Décédé      G : Blessé grave L : Blessé léger      N : Nil dégât  
 DECT :décollage treuil  
 GTOW :Évènement lié au remorquage de planeur